

准考證號碼	:	
		(請考生自行填寫)

專業科目(二)

機械類

機械製造(含實習)、機械製圖

【注 意 事 項】

- 1. 請先核對考試科目與報考類別是否相符。
- 2. 本試題共 40 題, 每題 2.5 分, 共 100 分, 請依題號順序作答。
- 3. 本試題均為單一選擇題,每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項,請選出一個最適當的答案,然後在答案卡上同一題號相對位置方格內,用 2B 鉛筆全部漆黑。答錯不倒扣。
- 4. 有關數值計算的題目,以最接近的答案為準。
- 5. 本試題紙空白處或背面,可做草稿使用。
- 6. 請在試題首頁准考證號碼之方格內,填上自己的准考證號碼,考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。


共8頁

1. 利用丁字尺配合一塊三角板,最多可將一個圓等分成幾等分?

	(A) 8	(B) 12	(C) 16	(D) 24
2.	(B) 單斜面的三個主 (C) 不垂直於兩個主	,下列何者正確? 的正垂面,在其俯視圖 要視圖:一個爲縮小面 要投影面,亦不平行於 視圖的方法,求得其實	,另外兩個各爲一條直 另一個主要投影面的平	
3.	下列何者爲參考尺度 (A) [25]	的正確表示法? (B) 25	(C) (25)	(D) <u>2</u> \$
4.	形狀及尺度大小	的單斜面,可由其下列		
	(A) 左側視圖	(B) 前視圖	(C) 右側視圖	(D) 俯視圖
5.	下列何者的尺度標註(A)	方法 <u>錯誤</u> ? (B)	(C)	(D)
	→1:5	30	56	Sφ 50
6.	復運動?	常應用於凸輪輪廓設計		
	(A) 漸開線	(B) 擺線	(C) 抛物線	(D) 阿基米德螺旋線
7.	在表面符號 b c a c c c c c c c c c c c c c c c c c	_ 中,下列何者爲" b	"所標示的內容?	
	(A) 2.5z	(B) <u></u>	(C) 0.8	(D) 銑
8.	一般組合圖在不影響 (A) 虛線	功能表達的情形下,下 (B) 中心線	列何種線條可以省略不 (C) 剖面線	畫? (D) 假想線
9.	同一基本尺度(例如 (A) Js7/h6	ø 50 mm)的軸、孔,清 (B) S7/h6	告選用下列配合等級,則 (C) H7/js6	則何者屬於干涉配合? (D) H7/f6
10.	下列幾何公差符號, (A)	何者屬於形狀公差? (B)	(C)	(D)

第2頁


11. 已知前視圖,請選出正確的右側視圖:




- 12. 有關尺度的標註,下列何者錯誤?
 - (A) 最外側的尺度線距離尺度界線末端約 2~3 mm
 - (B) 必要時,輪廓線和中心線可直接當尺度線使用
 - (C) 同一側的尺度線並列時,其間隔約爲字高的2倍
 - (D) 水平方向的尺度,其數字應朝上書寫;垂直方向的尺度,則數字應朝左書寫
- 13. 在圓柱體機件的端面倒角 45°, 且邊長爲 5 mm 時,則其去角尺度標註爲:
 - (A) 5C
- (B) C5
- (C) $45^{\circ} \times 5$
- (D) $5 \times 45^{\circ}$
- 14. 以 A4 圖紙製圖,於標註標題、圖號及件號時,建議採用的最小字高爲多少 mm?
 - (A) 2.5
- (B) 3.5
- (C) 5

(D) 7


15. 請依箭頭所指的投影方向,選出正確的前視圖:



16. 已知前視圖和右側視圖,請選出正確的俯視圖:



17. 已知前視圖和俯視圖,請選出正確的右側視圖:



- 18. 下列數值控制命令信號的儲存裝置,那一種最常被使用?
 - (A) 孔卡
- (B) 磁碟
- (C) 孔帶
- (D) 磁帶
- 19. 車床橫向進刀刻度盤每小格的切削深度為 0.02 mm,若要將工件的直徑從 39.60 mm 車削 成 38 mm,則車刀還需進刀幾小格?
 - (A) 15
- (B) 30

(C) 40

- (D) 80
- 20. 有些筆記型電腦的外殼是以鎂合金製造,此材料是屬於:
 - (A) 鐵金屬材料
- (B) 非鐵金屬材料
- (C) 有機質材料
- (D) 無機質材料

- 21. 在鋼料中加入下列何種成分,可改善其切削性?
 - (A) 鉛、硫
- (B) 鎳、鎂
- (C) 銻、鵭
- (D) 銅、鈷
- 22. 擬以高速鋼鑽頭在鑄件上鑽一直徑為 8 mm 的孔,若鑽削速度為 25 m/min,則鑽床主軸 的廻轉速度為多少 rpm?
 - (A) 497.6
- (B) 612
- (C) 995
- (D) 1990
- 23. 脫蠟鑄造法的模型設計,不需考慮下列那一項模型裕度?
 - (A) 收縮裕度
- (B) 加工裕度
- (C) 拔模斜度
- (D) 變形裕度

24.	下列何者是模砂應具 (A) 透氣性差	備的特性? (B) 崩散性差	(C) 結合強度差	(D) 耐熱性佳	
25.	(A) 工件表面平滑,	述,下列何者爲正確? 無氧化層 壓力比冷作大	(B) 工件因加工硬化而(D) 工件尺寸較冷作不		
26.	機器上需要高強度或成形?	耐衝擊的元件,如曲軸	、連桿以及各種工具,方	大多以下列何種加工法	
	(A) 鍛造	(B) 鑄造	(C) 粉末冶金	(D) 電積成形	
27.	下列那一種電銲法,使用非消耗性電極來銲接? (A) 金屬電極電弧銲 (metal electrode arc welding,簡稱 MAW) (B) 惰氣鎢電極電弧銲 (tungsten inert gas arc welding,簡稱 TIG) (C) 潛弧銲 (submerged arc welding,簡稱 SAW) (D) 惰氣金屬電極電弧銲 (metal inert gas arc welding,簡稱 MIG)				
28.	一汽車用汽缸,若要 (A) 精密搪孔	精加工至 ₁₀₀ + 0.015 (B) 銑削	m 的缸徑,則應使用下 (C) 鑽孔	列何種加工方法? (D) 鉋削	
29.		外,還需做平衡試驗, 否有裂痕 平整			
30.		.1 %的碳鋼製成,若要: 何種方法以達到此目的			
31.		鐵金屬工件,宜使用下 (B) M類碳化物		(D) 鑽石	
32.	數爲6,若銑削速度	化鎢面銑刀銑削中碳鋼 爲 150 m/min,則其進約	給量爲多少 mm/min?		
	(A) 315	(B) 501.5	(C) 752	(D) 1003	
33.	有關鋸條的選擇原則,下列何者爲正確? (A) 粗鋸齒適合鋸切薄工件,細鋸齒適合鋸切厚工件 (B) 粗鋸齒適合鋸切硬材料,細鋸齒適合鋸切軟材料 (C) 跳躍齒適合鋸切小截面的工件 (D) 直齒適合精密鋸切鋼、銅及鋁合金材料的工件				

34. 下列各種利用金屬模的鑄造法中,何者所需的壓力最高?

	(A)	壓鑄法	(B) 瀝鑄剂	去	(C)	低壓模鑄造法	(D)	重力模鑄造法
35.		熱硬性塑膠製造 法最適當?	面積較大、	凹凸較深的	電器	開關或電器用品的	外殼	,以下列何種成
		滾延成形 (calend		olding)	` ′	擠出成形 (extrudi 加熱成形 (thermo		ng)
36.	下列 (A)	那一組材料,最	-		(B)	銅、鎳、銀、鐵 鎂、鉑、鎢、鈷		6)
37.		王用來注射藥液的 滾軋	針頭,大多 (B) 抽拉	5採用何種加		法製成? 擠製	(D)	沖壓
38.	(A)	列那一個加工條份 粗磨削加工時 工作物與砂輪的拉			(B)	使用密組織的砂輪 磨削硬質材料時 乾磨削加工時	更爲	適當?
39.	(A)	氧乙炔銲接火焰6 還原焰長度最短 氧化焰呈藍色			(B)	還原焰廣用於各種 氧化焰可用於蒙網	_, , ,,, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
40.	(A) I]表面粗糙度的敘達 Ra 爲中心線(或R Rz 爲十點平均粗料	稱算術)召			Rmax 爲最大粗糙 Ra≈Rmax≈4Rz	度値	

【以下空白】

共8頁 第6頁

第7頁 共8頁

共 8 頁 第 8 頁